

WAVE GUIDE BOMBER

O Wave Guide - Guia de Ondas - Bomber apresenta um design único e tecnicamente perfeito, onde pela utilização de chicanes internas, faz com que as ondas sonoras produzidas pelo driver cheguem a saída do guia de ondas na forma de uma onda plana, em vez de uma onda esférica, como é produzida pelas cornetas convencionais. Esta onda plana impede que o som interfira com o outro no caso de acoplamento, evitando desta forma zonas de interferência.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

*RESPOSTA DE FREQUÊNCIA

IEC 60268-5 (-10 dB)¹ 700 a 6.300 Hz

*SENSIBILIDADE¹ (Banda efetiva) 105 dB SPL
 (1/3 oitava de 700Hz ~ 6.3KHz) ¹ Driver DB200X

Curva de resposta em câmara anecoica (1w/1m) conforme IEC 60268-5



CARACTERÍSTICA TÉCNICA

Diâmetro da garganta 25 mm (1")

Material. Acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Cobertura angular. 45° X 10°

Conexão corneta x driver. Rosqueado 1 ³/₈" - 18FPP


ORIENTAÇÕES DE MONTAGEM

Itens Inclusos:

01 Tubo de Adesivo


02 Componentes Plásticos (Lados A e B)

01 Parafuso Philips Plastic




PASSO 1:
 Aplique a quantidade necessária de Adesivo (item 1) sobre as Aletas do Lado "A" (item 2).

PASSO 2:
 Após a aplicação do Adesivo efetuar a junção das partes "A" e "B".




PASSO 3:
 Inserir o Parafuso para fixação das partes "A" e "B".


PASSO 4:
 Efetuar o derretimento dos Pinos para garantir a soldagem das partes "A" e "B".




DIMENSIONAL DO PRODUTO



CURVA DE RESPOSTA POLAR HORIZONTAL¹



CURVA DE RESPOSTA POLAR VERTICAL¹



CONTATO

Suporte Técnico

E-mail: suporte@bomber.com.br

WhatsApp: 51 2125-9105

Skype: Suporte Bomber

Garantia/Pós Venda

E-mail: garantia@bomber.com.br

WhatsApp: 51 2125-9175

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data de sua fabricação, constante na etiqueta, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia estendida. Caso esse prazo tenha expirado, temos ainda mais 6 meses da data de emissão da NF.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à loja onde foi efetuada a compra, de modo que, após análise de falha, seja efetuada a reposição.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto com rosca danificada devido à incorreta fixação do driver;
- 2) Produto quebrado devido a má fixação.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se o direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados. No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

3.27.118 - Rev.02 - 16/04/2019

Thomas K L Indústria de Alto-Falantes S/A

Av. das Indústrias, 2026 - Distrito Industrial - Cachoeirinha/RS - CEP 94930-230

Tel.: (51) 2125-9100

www.bomber.com.br