

Corneta Outdoor

A corneta Outdoor é injetada em policarbonato transparente e conta com um sistema de iluminação rítmica. Esse sistema é composto por 16 leds RGB que são acionados e mudam de cor de acordo com a amplitude e tipo do sinal aplicado. Nos casos em que o sistema de iluminação é ligado em paralelo ao subwoofer, os leds piscam de acordo com a batida da música.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (Sistema de iluminação)

Tensão (max).....80 Vp
 Recomendamos a ligação do sistema de iluminação em paralelo ao subwoofer.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (Corneta)

Resposta de Frequência
 IEC 60268-5 (-10 dB)¹..... 400 a 12.000 Hz


Sensibilidade¹..... 106 dB SPL
 (Média 550Hz ~ 2,5KHz)

Sensibilidade ¹ (Banda efetiva) 104 dB SPL
 (1/3 oitava de 400Hz ~ 12KHz)


¹ Driver DBa200 0°.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Diâmetro da garganta 25 mm (1")
 Material.Policarbonato
 Cobertura angular..... 50° X 50°
 Conexão corneta x driver. Rosqueado 1³/₈" – 18FPP




Exemplo de ligação do sistema de iluminação ao subwoofer:



CURVA DE RESPOSTA POLAR¹



CURVA DE RESPOSTA E IMPEDÂNCIA EM CÂMARA ANECÓICA 1W/1m.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data de sua fabricação, constante na etiqueta, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia estendida. Caso esse prazo tenha expirado, temos ainda mais 6 meses da data de emissão da NF.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à loja onde foi efetuada a compra, de modo que, após análise de falha, seja efetuada a reposição.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto com a rosca danificada devido a incorreta fixação do driver;
- 2) Corneta ou PCB quebrada devido a má fixação;
- 3) Presença de água/poeira/resíduos no sistema eletrônico;
- 4) Componentes eletrônicos queimados devido ao excesso de potência.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se o direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados. No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.